METALLURGICAL DIAGRAMS.

SCHOOL OF MINES,

COLUMBIA COLLEGE.

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY
AT URBANA-CHAMPAIGN
BOOKSTACKS



1



2



3



5



6



4



9



7



8



11



10

Scale for 1.2.3 4.5.6 & 7.

1 5 10 Metrs

Scale for 8.9.10 & 11

100 50 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mts

Printed by Endicott & Co. N.Y.

yp217


1



3



5


2

Scale for 1 & 2.
1 5 10 Metres



4


6


7



8



9


10

Scale for 6 & 7.
100 50 0 1 2 3 4 Metres

Scale for 3. 4. 5. 8. 9 & 12.
5 10 15 20 23 Metres


11


12


13 14

Scale for 10 13 & 14
0 10 20 40 Metres

Scale for 11.
100 50 1 2 3 4 5 Metres

P.B. del.







Scale for 1 & 2.
1 5 10 15 20 Metres.







Scale for 3. 4. 5. 6 & 6a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Metres.









Scale for 9 & 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 Metres

Scale for 7 & 8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.

P.B. del.


E
A
B
F
1


3


A
B
4


5


A
B
6


Scale for 4. 5 & 6.
1
5
10
15
20 Metres


C
D
2


Scale for 1. 2 & 3.
1
2
3
4
5
6
7
8 Metres


7


8


9


Scale for 7. 8 & 9.
1
5
10
15
20 Metres

P.B. del.

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

https://archive.org/details/metallurgicaldia00colu



1



2



3

Scale for 1, 2 & 3

10 50 100 150

P.B. del



1



5



2



6



3



7



8



P.B. del.



1





2



3



P.B. del.



P.B. del.



P.B. del.



1

Scale for 1

1 2 3 4 5 Metres



2



3



4



5

Scale for 1, 2, 3 & 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Metres

Scale for 5

1 2 3 4 5 6 7 8 Metres

P.B. del.



P.B. del.





1



2

1 2 3 4 5 6 7 8 Metres.

P B. del.